


Vakuová pumpa P3 special



Před uvedením do provozu



P3 (390102-x) und P3-SPEZIAL/ P3-SPECIAL (3901022-S)

Prosíme přečtěte a respektujte následující informace

Elektrické riziko

Opravy smí provádět pouze kvalifikované osoby. Poškozené zařízení je vhodné vrátit do RaG. Pumpa nesmí běžet bez dozoru obsluhy, Po použití vždy odpojte se síť a sladujte v suchém prostředí.

Jako ostatní elektrická zařízení nesmí být pampa v provozu v prostředí, kde může dojít ke kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Pokud ke kontaktu dojde, musí být bezprostředně vypnuta z el. sítě.

Nikdy nepoužívejte pumpu na dešti nebo ve vlhkých místnostech.

Prevence požáru a výbuchu

Pampa nesmí být používána ve výbušném prostředí (způsobeném například aerosoly, rozpouštědly, velkým množstvím prachu).

Pampa je určena pro sání vzduchu, nikoliv směsi vzduchu a rozpouštědel.

Prevence úrazů

Pampa nepatří do rukou dětem, nedovolte dětem pracovat s pumpou bez řádného proškolení a neustálého dohledu dospělé osoby.

Nepoužívejte poškozené zařízení, vždy se přesvědčte, že přívodní kabel a vypínač jsou v dobrém stavu.

Pampa je chlazena vzduchem pomocí větráčku, je-li chlazení poškozeno např. zanesením, může dojít k přehřátí, požáru případně poškození motoru.

Nepřibližujte a nestrkejte prsty a jiné objekty do sacích otvorů.

Elektrické zařízení generuje teplo, k předejití popálenin transportujte zařízení pomocí ochranných prostředků, nebo vyčkejte na vychladnutí.

Příslušenství pro zapojení

Všechno příslušenství je doručeno spolu s jehlovým ventilem a manometrem.

Vakuovací hadice může být napojena pomocí T a Y spojek pro současné vakuování na více místech.

Napojení vakuovací folie k hadici je vhodné pomocí gumového ventilu nebo speciálního propojení VA1, VA2 nebo VA3.



Vakuovací pumpa generuje vakuum v rozpětí 0,5-0,9 bar, to není vhodné pro vakuování pěnového polystyrenu, které vyžaduje nižší hodnotu okolo 0,2 bar.

Při vakuování voštin nebo jiných porézních materiálů dochází v použití celé kapacity vakuové pumpy.

Všechny pumpy jsou konstruovány pro kontinuální provoz a měly by být zapnuty, dokud pryskyřice neztvrdne. Zahřívání krytu pumpy je při větším výkonu běžné.

Prohlédněte si následující schémata před použitím pumpy.


Lisování pomocí vakuu/ vacuum bagging




Montáž příslušenství vakuové pumpy

Vakuovou pumpu P3, tlumič, jemný regulační ventil, mano/vakuometr, napojení hadice dodáváme zvlášť, aby nedošlo k poškození během dopravy. Montáž proveďte podle následující obrázkové instruktáže:


1.) Odstraňte žlutou krytku na levé hlavě vakuové pumpy:



2.) Ručně našroubujte tlumič:




3.) Odšroubujte zátku na pravé hlavě pumpy:



4.) Ručně našroubujte regulační ventil s manometrem:



5.) Odstraňte žlutou krytku na pravé hlavě pumpy a nasad'te napojení hadice:



Společnost Havel Composites CZ s.r.o. (Havel) byla přesvědčena o přesnosti zde uvedených informací v době přípravy tohoto materiálu nebo tyto informace byly převzaty ze zdrojů, o kterých byla společnost přesvědčena, že jsou spolehlivé; uživatel ovšem zodpovídá za prostudování ostatních relevantních zdrojů informací a porozumění jim tak, aby dodržoval všechny zákony a postupy aplikovatelné na bezpečnou manipulaci a zacházení s výrobkem, a za stanovení vhodnosti daného výrobku k zamýšlenému užití. Pro všechny výrobky dodávané společností Havel platí prodejní termíny a podmínky společnosti Havel. **SPOLEČNOST HAVEL NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, AŽ UŽ VÝSLOVNOU ČI IMPLIKOVANOU, NA JAKÉKOLI VÝROBKU NEBO JEJICH PRODEJNOST ČI ZPŮSOBILOST K JAKÉMUKOLI ÚČELU. SPOLEČNOST HAVEL DÁLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI JAKÝCHKOLI INFORMACÍ UVEDENÝCH SPOLEČNOSTÍ HAVEL, kromě záruky, že její výrobky budou odpovídat technickým parametrům společnosti Havel. Žádné zde uvedené informace nepředstavují nabídku prodeje jakéhokoli výrobku.**